

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

27/11/2023 09:01:43

NUMERO : 571511 RECEPCION : 23/11/2023 06:24:00 PM STATUS : CERRADA
 TIPO : PUBLICO PROMESA : 27/11/2023 05:00:00 PM CIERRE : 27/11/2023 07:05:00 AM
 ASESOR : LANDAVERDE LOPEZ FABIOLA

VEHICULO : CAVALIER 22 SERIE : LSGKB5418NV031868 MODELO : 2022
 PLACAS : VJF639C COLOR : BLANCO MOTOR : HECHO EN CHINA KMS. : 24,108

CLIENTE : 001091 KURODA SA DE CV TELEFONO : 6643758273
 CONDUCTOR : ANGULO TAMAYO JUAN ANTONIO Tels.: CELULAR: 6643728273,
 CORREO : raul.valenzuela@kuroda.com

Tipo de pagador: Público Razón de Visita: Reparación

OBSERVACIONES
 NO REPORTA MAS TRABAJOS , SI POLIZA -

OBSERVACIONES MECANICO
 VIBRACION BAJA *** SUSPENSION FLAJA*** -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	23/11/23	0483548	1411 LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	1.00	555.17
REF	23/11/23	0483548	AUTOPROFI LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	1.00	600.00
REF	24/11/23	0483618	19434099 ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	5.00	842.65
REF	24/11/23	0483618	24113717 FILTRO-ACEITE	1.00	247.55
REF	24/11/23	0483618	26250395 ELEMENTO-DEP/AR	1.00	765.89
REF	25/11/23	0483709	19391258 BATERÍA AGM (GRUPO3) START/STOP BCI 48 7	1.00	3,318.97
MO	25/11/23		704 OCTAVIO ALFONSO - S24 SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO	1.10	871.54
MO	25/11/23		704 OCTAVIO ALFONSO - REMBAT REEMPLAZO BATERIA	0.50	344.50
TOT	27/11/23	0000001	02211 SERVICIO AL INYECTOR 2	1.00	663.79
TOT	27/11/23	0000001	02211 SERVICIO OZONO	1.00	449.00
DIV	25/11/23	571511	MATERIALES DIVERSOS	1.00	182.41
11 cargos				SubTotal	8,841.47
				I.V.A.	1,414.64
				Total	10,256.11

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas Asignacion	Inicio	Terminado	Dif
23/11 12:00	DIAGNOSTICO SISTEMA CARGA		0.50	25/11 01:45:15	25/11 01:45:15	
23/11 12:00	DIAGNOSTICO DE RUIDOS		2.00	25/11 01:45:15	25/11 01:45:15	
24/11 04:00	SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO	704 OCTAVIO ALFONSO	6.00	24/11 10:10	24/11 05:13:36	25/11 01:31:40
servicio de 24000 kms, remplazo de bateria						
Mecanico			T.T.T.			
704 OCTAVIO ALFONSO RAMOS MARQUEZ			6.00			

24/11/23 10:57 AM Usuario Alan Astorga registró cotización numero: 488130

24/11/23 06:21 PM Técnico 704 reporta Orden con STATUS: EN DIAGNOSTICO. aun falta el diagnostico de sistema de carga

25/11/23 09:43 AM Técnico 704 reporta Orden con STATUS: COTIZANDO GARANTÍAS. en proceso de tramite de garantias

25/11/23 01:41 PM 005 Técnico 704 reporta unidad lista

25/11/23 01:42 PM 005 se realizo servicio de los 24 mil km

cambio de aceite y filtro

se rz filtro de aire

se rz bateria (cliente asi lo pidio)

cel fuera del area de servicio para informar unidad terminada

25/11/23 01:45 PM 005 Se cerró la orden.

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

27/11/2023 09:01:43

NUMERO	: 571511	RECEPCION	: 23/11/2023 06:24:00 PM	STATUS	: CERRADA
TIPO	: PUBLICO	PROMESA	: 27/11/2023 05:00:00 PM	CIERRE	: 27/11/2023 07:05:00 AM
ASESOR	: LANDAVERDE LOPEZ FABIOLA				
VEHICULO	: CAVALIER 22	SERIE	: LSGKB5418NV031868	MODELO	: 2022
PLACAS	: VJF639C	COLOR	: BLANCO	MOTOR	: HECHO EN CHINA
				KMS.	: 24,108
CLIENTE	: 001091 KURODA SA DE CV			TELEFONO	: 6643758273
CONDUCTOR	: ANGULO TAMAYO JUAN ANTONIO	Tels.:	CELULAR: 6643728273,		
CORREO	: raul.valenzuela@kuroda.com				

Tipo de pagador: Público

Razón de Visita: Reparación

OBSERVACIONES

NO REPORTA MAS TRABAJOS , SI POLIZA -

OBSERVACIONES MECANICO

VIBRACION BAJA *** SUSPENSION FLAJA*** -

25/11/23 01:46 PM 005 cel de cliente manda a buzón para informar unidad terminada
se envió mensaje de texto informando unidad terminada

27/11/23 06:57 AM 619 Se abrió la orden.

27/11/23 07:05 AM 619 Se cerró la orden.