

CARGOS A ORDENES DE REPARACION

No. Orden : 013290, Torreta : N98

Tipo de Orden : 01-EPU-PUBLICO GENERAL

Empresa : HINO HERMOSILLO

Impreso : 12/01/2021-10:20

Página : 1 de 1

- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie	: 3HJFC6JJ0GSS12407	# Ecón. : 3	Placas : VD35189	Fecha de Recepción : 30/12/2020-12:42
Línea de Unidad	: 08-001-1018		Color : BLANCO	Año : 2016
No. de Asesor	: 007-JULIO ROCHA (SERVICIO)	No. de Cita :		Kms. Reales : 112,501
Paquete de Servicio :		Kms. Paq. :		
Observaciones	:			
Fecha Prometida	: 30/12/2020 - 12:41	Fecha Terminada :	-	Status de Orden : ABIERTA / T
Fecha Facturación	: -	Número de Factura :		

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente	: 0006891-06891-K.S COMERCIAL S.A DE C.V	
Domicilio	: BLVD SOLIDARIDAD #525 ESQ. JOSE A. MENDIVIL	Cd. y Edo : HERMOSILLO - SONORA
Colonia	: PRIMERO HERMOSILLO	C.P. : 83116
Contacto	: .	R.F.C. : KSC-960328-6X6
Tipo de Cte.	: PG-PUBLICO EN GENERAL	Telefono (s) :
		Tipo Contribuyente : PERSONA MORAL

Fecha Cargo	Número Cargo	T.C	Prov. /Tec.	Art. / Trab. / Mat. Div.	Descripción del Cargo	Cantidad	Hrs.Pago Provis.	Costo	Horas Venta	Venta (Antes de Desc.to.)	Importe Descuento	Venta (Desp. Descuento)	Precio Uni.Final	Utilidad Bruta	% Margen Utilidad
11/01/2021	0017710	REF	0025	S301AEV600	REPAIR KIT, CLUTCH BOOSTER	1.00				4,933.19		4,933.19	4,933.19		
12/01/2021		MDO	0055	099	INSTALACION DE CIINDRO CLUTCH	1.00			1.00	1,170.00		1,170.00	1,170.00		

Totales :	2			1.00	6,103.19		6,103.19		
Sub-Total de Refacciones :	4,933.19	Sub-Total (Menos Descuento) :			6,103.19	Sub-Total de Mano de Obra :			1,170.00
Sub-Total de T.O.T. :					I.V.A. :	976.51	Sub-Total de Materiales Diversos :		
		Total Redondeo :		Total Gral. :	7,079.70				