

COTIZACIÓN No. 027923

Cliente : 00961 K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Dirección : BLVD LUIS ENCINAS
Teléfono : 6444170456 6444120414
E-Mail : obradmin@kuroda.com

Fecha : lun. 07/noviembre/2022
Ciudad : HERMOSILLO
F a x :

Codigo	No. de Parte	A r t í c u l o	Cantidad	Precio/Unit	Importe	%Des	%IVA	Pre/Des
006043	10A55303	REAL 195/65R15 TORNEL	4	2,056.3400	8,225.36	37.00	16.00	1,295.49
002654	PITR-413	PIVOTES NORM. PITR-413	4	10.0000	40.00	0.00	16.00	10.00
004790		SER. MONTAJE	4	40.0000	160.00	0.00	16.00	40.00
004789		SER. BALANCEO	4	60.0000	240.00	0.00	16.00	60.00
004788		SER. ALINEACION	1	184.0000	184.00	0.00	16.00	184.00

PRECIO NETO, DE CREDITO A 30 DIAS.

* PRECIOS EN PESOS

Importe :	8,265.36
Mano de Obra :	584.00
Descuento :	3,043.38
Subtotal :	5,805.98
I.E.P.S :	0.00
I.V.A :	928.96
Total :	6,734.94

* PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MOTOR AUTOS DE OBREGÓN, S.A. DE C.V.

Jalisco No. 901 Sur, Cd. Obregón, Sonora Mex. Tel. (644) 410-00-00
Citas 410-00-02 citas@nissanobregon.com.mx Whatsapp (6441) 96-31-20 y (6442) 27-52-74



Hoja de inspección multi-puntos.

Express Service Nissan. Rápido, Fácil, Garantizado.

Nombre del cliente

Ks Comercial

Año/Modelo

Versa 2020

Fecha

05/10/22

Kilometraje

34,250

VIN

3N11CNB1A611LL8676971

Asesor de Servicio

Ana Zavala

Técnico

Jesús Fdo-28

#OR

037361

Colocar una marca ☒ en los recuadros blancos de cada operación

Condición OK			
Puede requerir Cambio			
Requiere Cambio Inmediato			
N/A			
INTERIOR / EXTERIOR			
☒	☐	☐	Operación de claxon
☒	☐	☐	Faros/ Direccionales frontales/ Luces altas/ Luces de niebla
☒	☐	☐	Limpiaparabrisas
☒	☐	☐	Luz trasera de cuartos/ Luz de frenos/ Direccionales Traseras/ Luz de Reversa/ Luces exteriores traseras/ Limpiador trasero/ Luz Interior
☒	☐	☐	Microfiltro de cabina y Funcionamiento de A/AC
COMPARTIMENTO DE MOTOR			
☒	☐	☐	Nivel de fluidos: Aceite/ Refrigerante/ Dirección/ Freno / Líquido limpiaparabrisas/ Transmisión Automática
☒	☐	☐	Mangueras del sistema de enfriamiento/ Mangueras y conexiones de A/C y Calentador
☒	☐	☐	Radiador y Tapa de Radiador
☒	☐	☐	Filtro de Aire de Motor
☒	☐	☐	Banda de Accesorios
BAJO EL VEHICULO			
☒	☐	☐	Amortiguadores Traseros/ Suspensión
☒	☐	☐	Eje Trasero
☒	☐	☐	Diferencial (Revisar nivel del fluido, condición y fugas)
☒	☐	☐	Flecha propulsora
☒	☐	☐	Mofle/ Escape
☒	☐	☐	Líneas de combustible y conexiones
☒	☐	☐	Amortiguadores delanteros/ Suspensión/ Cubre polvos
☒	☐	☐	Horquillas

Condición OK			
Puede requerir Cambio			
Requiere Cambio Inmediato			
N/A			
BATERIA			
☒	☐	☐	Terminales de Batería/ Cables/ Base
☒	☐	☐	Checar condición de carga de batería (prueba con equipo MIDTRONICS)
☐	☐	☐	OK ☐ BATERIA DEBIL ☐ FALLA ☐ RESULTADOS ANEXOS
NEUMATICOS			
Neumático frontal izquierdo		Neumático frontal derecho	
☒	Profundidad 4mm	☒	Profundidad 4mm
☒	Desgaste 50%	☒	Desgaste 50%
☒	Presión 32 PSI	☒	Presión 32 PSI
Neumático trasero izquierdo		Neumático trasero derecho	
☒	Profundidad 4mm	☒	Profundidad 4mm
☒	Desgaste 50%	☒	Desgaste 50%
☒	Presión 32 PSI	☒	Presión 32 PSI
CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita			
☒	Freno Delantero Izquierdo	6	mm
☒	Freno Delantero Derecho	6	mm
☒	Freno Trasero Izquierdo	0n	mm
☒	Freno Trasero Derecho	0n	mm

PROGRAMAR PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD

☐ Hecho

☒ No Aplica

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES