



Diagnostico por Computadora

Fuel Injection

Frenos y ABS

Alineación y Suspensión

Mecánica General

Tapicería Carrocería y Pintura

FOLIO : 0006471

TECNICO: CASA
 MARCA : HINO
 MODELO : 300 AÑO 2016
 PLACAS : AP06516
 N.MOTOR: 4.0D
 N.SERIE: JHHYEP0H9GK001646
 MILLAS : 292163 KM
 N.ECONO:

FECHA : 22/03/24
 CLIENTE : KURODA NORTE, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: AVE. 20 DE NOVIEMBRE
 CIUDAD : TIJUANA
 TEL. : 6642224691
 R.F.C. : KNO900118U6A

ESPEJOS _____ COPAS _____ GOLPES _____ NIVEL DE GASOLINA
 CRISTALES _____ RADIO _____ FAROS _____ E 1/2 F
 TAPETES _____ RAYONES _____ CALAVERAS _____ 1/4 3/4

TRABAJO SOLICITADO :

MANO DE OBRA AFINACION MAYOR 1,700.00

ORDEN DE PARTES

CANT.	No. Parte	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	FA-13570	FILTRO DE AIRE	800.00	800.00
1	FO-1328	FILTRO DE ACEITE	800.00	800.00
1	FD-1112	FILTRO DE DIESEL	800.00	800.00
1	FD-13070	SEPARADOR DE AGUA	800.00	800.00
12	15w40D	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	130.00	1,560.00

Subtotal en Partes 4,760.00
 Subtotal en M.O. 1,700.00
 Subtotal 6,460.00
 IVA 516.80
 Total 6,976.80

OBSERVACIONES

En caso de que el presupuesto no sea acetado el consumidor pagara exclusivamente el costo por la revision y diagnostico el proveedor se obliga a devolver el automovil en las condiciones en las que fue entregado ,exceptuando las consecuencias inevitables del diagnostico, costo por la revision y el diagnostico sera de \$ _____

FECHA Y FIRMA DEL CLIENTE
 ACEPTANDO EL PRESUPUESTO

FIRMA DEL PROVEEDOR

**Tels. 665-654-65-02
 y 665-654-65-04**

No Solamente Partes . . . Partes y MAS