



Diagnostico por
Computadora

Fuel
Injection

Frenos
y ABS

Alineación
y Suspensión

Mecánica
General

Tapicería
Carrocería
y Pintura

FOLIO : 0007072

TECNICO: JOSE ELECTRICO
MARCA : KENWORTH
MODELO : T480 AÑO 2023
PLACAS : AW9658A
N.MOTOR: 8.9
N.SERIE: 3BKSLJ0X1PF335432
MILLAS : 70000 KM
N.ECONO:

FECHA : 29/07/24
CLIENTE : KURODA NORTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AVE. 20 DE NOVIEMBRE
CIUDAD : TIJUANA
TEL. : 6642224691
R.F.C. : KNO900118U6A

ESPEJOS	_____	COPAS	_____	GOLPES	_____	NIVEL DE GASOLINA	
CRISTALES	_____	RADIO	_____	FAROS	_____	E	1/2 F
TAPETES	_____	RAYONES	_____	CALAVERAS	_____	1/4	3/4

TRABAJO SOLICITADO :

MANO DE OBRA	
INSTALACION DE CONCETOR	1,600.00

Subtotal en Partes	0.00
Subtotal en M.O.	1,600.00
Subtotal	1,600.00
IVA	128.00
Total	1,728.00

OBSERVACIONES

En caso de que el presupuesto no sea acetado el consumidor pagara exclusivamente el costo por la revision y diagnostico el proveedor se obliga a devolver el automovil en las condiciones en las que fue entregado ,exceptuando las consecuencias inevitables del diagnostico, costo por la revision y el diagnostico sera de \$ _____

FECHA Y FIRMA DEL CLIENTE
ACEPTANDO EL PRESUPUESTO

FIRMA DEL PROVEEDOR