

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

21/02/2022 Pág. 1

NUMERO : 439314 RECEPCION : 21/02/22 10:38 AM STATUS : CERRADA
 TIPO : MANTENIMIENTO PUBLIC PROMESA : 21/02/22 02:45 PM CIERRE : 21/02/2022 12:57:00 PM
 ASESOR : OMAR GONZALEZ / Cel:6673940508 Ext. 2452 CITA : 245224
 TIPO VEHICULO: HILUX 2020 VEHICULO : HILUX CHASIS CABINA MODELO : 2020 PLACAS : UJ70539
 SERIE : MR0EX8CB2L1408111 COLOR : BLANCO/NEGRO MOTOR : 2TRA623851 KMS.: 60,347
 KATASHIKI : TGN121L-BTMXK3
 FECHA DOFU : 31/08/2019 VENCIMIENTO GARANTIA : 31/08/2022
 PROVEE. GTIA. :
 CLIENTE : 36396 KURODA SA de CV EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6677511743
 CONDUCTOR : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555
 RETENCION:
 C. ADQUISICION : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555
 C. MANTENIMIENTO : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555

OBSERVACIONES

no hay campañas -

OBSERVACIONES MECANICO

SERVICIO DE 60,000 KM - \$2970.00 -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	19/02/22	0434951	5W30 ACEITE DE MOTOR	6.00	620.88
REF	19/02/22	0434951	90915YZZD1 FILTRO DE ACEITE	1.00	103.42
REF	19/02/22	0434951	871390R030 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	394.53
REF	19/02/22	0434951	9043012031 JUNTA TAPON CARTER	1.00	21.50
MO	21/02/22	00000003	142 MTO R05 CARLOS - S60 SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES	1.30	1,419.02
MO	21/02/22	00000003	101 LINEA LAVADO 1 - LAVC LAVADO DE CORTESIA	0.10	1.00
6 cargos				SubTotal	2,560.35
				I.V.A.	409.66
				I.V.A. Retenido	
				Total	2,970.01

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado
21/02/2022 11:01 AM	SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES	142 Mto R05 CARLOS	0.85	21/02 10:51	21/02 11:27
	SE REALIZO SERVICIO DE 60,000KM SE REEMPLAZO ACEITE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO SE SACUDIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR SE RELLENARON NIVELES Y SE ROTARON LLANTAS				
	SE REV BALATAS DISCOS CREMALLERA SUSPENSION LINEA DE FRENO TUBO DE ESCAPE PRESION DE AIRE LUCES CHISGUETEROS Y LIMPIA PARABRISAS				
	SE AJUSTO FRENO DE MANO				
	SE RECOMIENDA ALINEACION Y BALANCEO POR ROTACION DE LLANTAS				
	SE REQUIERE GOMAS LIMPIA PARABRISAS, FILTRO DE AIRE DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, BANDA DE MOTOR, SERVICIO DE TRANSMISION MANUAL, LIMPIEZA DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
21/02/2022 12:54 PM	LAVADO DE CORTESIA	101 LINEA LAVADO 1	0.10	21/02 12:38	21/02 12:38
	UNIDAD LISTA DEL LAVADO				

DETALLE DEL PROCESO

21/02/22 11:31 AM Mecanico: 142 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 28 mm. Del. 264 mm. Tras., Vida balatas: 16% del. 70% tras., 2 mm. Del. 3.5 mm. Tras, Vida llantas: 86% del. 88% tras., Torque: 25 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: SE REALIZO SERVICIO DE 60,000KM

N/A CANDADO DE RINES

21/02/22 11:34 AM Se registró cotización: 327506

21/02/22 11:34 AM Se registró cotización: 327507

NUMERO : 439314 RECEPCION : 21/02/22 10:38 AM STATUS : CERRADA
TIPO : MANTENIMIENTO PUBLIC PROMESA : 21/02/22 02:45 PM CIERRE : 21/02/2022 12:57:00 PM
ASESOR : OMAR GONZALEZ / Cel:6673940508 Ext. 2452 CITA : 245224

TIPO VEHICULO: HILUX 2020 VEHICULO : HILUX CHASIS CABINA MODELO : 2020 PLACAS : UJ70539
SERIE : MR0EX8CB2L1408111 COLOR : BLANCO/NEGRO MOTOR : 2TRA623851 KMS.: 60,347
KATASHIKI : TGN121L-BTMXK3

FECHA DOFU : 31/08/2019 VENCIMIENTO GARANTIA : 31/08/2022
PROVEE. GTIA. :

CLIENTE : 36396 KURODA SA de CV EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6677511743
CONDUCTOR : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555

RETENCION:
C. ADQUISICION : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555
C. MANTENIMIENTO : 60606 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS ALFONSO EMAIL: christian.ramos@kuroda.com TEL : 6671390555

OBSERVACIONES

no hay campañas -

OBSERVACIONES MECANICO

SERVICIO DE 60,000 KM - \$2970.00 -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
	21/02/22 11:35 AM		Se registró cotización: 327508		
	21/02/22 11:37 AM		Se registró cotización: 327509		
	21/02/22 11:38 AM		Se registró cotización: 327511		
	21/02/22 11:40 AM		Se registró cotización: 327512		
	21/02/22 12:38 PM		Lavador: 101 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: UNIDAD LISTA DEL LAVADO		
	21/02/22 12:58 PM		BBUS Se cerró la orden. (App notificada)		
	21/02/22 12:58 PM		BBUS Karlo: OR439314 creada con éxito		

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.