KARGO

KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: No. 21129 FECHA: 25/08/22 HORA LLEGADA: 10:00 HORA SALIDA: 11:00

NOMBRE CLIENTE: Decorati

TIPO DE SERVICIO

- [ ] PREVENTIVO
- [x] CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Hister MODELO: 550xm HORAS MARCADAS: 17084.9

SERIE: D187V244342 PRÓXIMO SERVICIO:

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (⚡) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

- [ ] NIVEL ACEITE MOTOR
- [ ] NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (⚡)
- [ ] NIVEL ACEITE DIFERENCIAL
- [ ] NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (⚡)
- [ ] NIVEL LÍQUIDOS FRENO (⚡)
- [ ] BIRLO/TUERCA DE RUEDA (⚡)
- [ ] TERMINALES BATERÍA
- [ ] NIVEL AGUA RADIADOR
- [ ] HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)
- [ ] FRENO ESTACIONAMIENTO (⚡)
- [ ] JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (⚡)
- [ ] ESTROBO (⚡)
- [ ] FUGAS (⚡)
- [ ] CARGA ALTERNADOR
- [ ] BANDAS
- [ ] LUCES DELANTERAS (⚡)
- [ ] LUCES TRASERAS (⚡)
- [ ] ALARMA DE REVERSA (⚡)
- [ ] CLAXON/BOCINA (⚡)
- [ ] MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO
- [ ] MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (⚡)
- [ ] CARBONES (⚡)
- [ ] CONTACTORES (⚡)
- [ ] AGUA DESTILADA (⚡)
- [ ] CONECTOR GRIS (⚡)
- [ ] CÓDIGOS PRESENTES (⚡)

CANT.	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Mangera corta desplazador	
1	Instalacion	

OBSERVACIONES

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



Horacio Ibarra Morales Ana