

A7055

Karla Susana Ortega Otañez  
R.F.C. OEOK 710115 P66  
Calle Cantamar #20005 Int. 1  
Col. Ampliación Guaycura  
Tijuana, B.C., C.P. 22214  
OFICINA. (664) 104-4953  
CEL. (664) 346-9443  
servicio@montacargasfregosos.com



Cliente: Koroda teate

**ORDEN DE REPARACIÓN**

No. **6149**

ORDEN DE TRABAJO  PRESUPUESTO

FECHA:	No. DE ORDEN	MARCA	MODELO DE MARCA	NÚMERO DE SERIE	COTIZACIÓN	No. DE EQUIPO
11-01-24		Clark	P232G	00189647KF		
CANTIDAD	MATERIALES	REPORTE DEL CLIENTE				
		No prende montacargas se congela y tira agua				
DIAGNÓSTICO DEL TÉCNICO						
		Sacar motor para reemplazo de flaywelly y sello de agua quiva de motor reparar arrancador sondeo de radador				
TRABAJO REALIZADO						
		mano de obra por reparación de montacargas problemas con flaywelly arrancador, fuga de agua sistema de gas en mal estado por falta de agua quiva tenido se congela y cristaliza los empaques se cotiza trabajo				

\* 

Recibí de Conformidad

Francisco M. Oscar Fregoso  
TÉCNICO

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Karla Susana Ortega Otañez, el importe de este pagaré el día de su vencimiento por haber recibido a mi entera satisfacción los materiales y los trabajos antes descritos. Estoy(estamos) de acuerdo y dispuesto a pagar intereses, costos y gastos de abogados de Karla Susana Ortega Otañez, si Karla Susana Ortega Otañez, decide tomar acción legal. Autorizamos y damos la orden que procedan con las reparaciones y entrega de materiales, refacciones y/o productos.

\*  11-01-24  
Acepto(amos) estas condiciones (Firma y Fecha)