

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN
02/05/2024 15:54:31

NUMERO : 029403
TIPO : CITAS
ASESOR : Guerrero Hidalgo Monica Yuntzil

RECEPCION : 02/05/24 09:24 AM
PROMESA : 02/05/24 18:00 PM

STATUS : CERRADA
CIERRE : 02/05/2024 03:50:00 PM

TIPO VEHICULO: SERIE 500 1018
SERIE : 3HJFC6JJXJSS12793

VEHICULO : 1018 J SERIE 500
COLOR : BLANCO

MODELO : 2018
MOTOR : J05DTG15737

PLACAS : UG8967A
KMS.: 73,967

CLIENTE : 10983 KURODA SAN MARIA ESTELA
CORREO : ckinventarios@kuruda.com

TELEFONO : 6677121235

CONDUCTOR : .
CORREO : .

TELEFONO :

OBSERVACIONES
REVISION DE BATERIAS Y SISTEMA ELECTRICO -
OBSERVACIONES MECANICO
REVISION DE BATERIAS Y SISTEMA ELECTRICO -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
MO	02/05/24	00000001	130 TEC MARCO A. RO - RDB REVISION Y DIAGNOSTICO SISTEMA	1.00	850.00
1 cargo				SubTotal	850.00
				I.V.A.	136.00
				I.V.A. Retenido	
				Total	986.00

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado	Dif
02/05/2024 11:23 AM	revisar descarga de baterias	130 TEC MARCO A.	2.00	02/05 11:20:57	02/05 03:49:56	3.48
Espera de Autorización (PE)				02/05 03:51:22	/ : :	0.00
Tiempo Total Técnico:						3.48

Mecanico	T.T.T.
130 TEC MARCO A. RODELO	2.00

DETALLE DEL PROCESO

02/05/24 09:20 AM Se programa para lavado. Fecha promesa: 02/05/2024 06:00:00 PM
02/05/24 03:48 PM Técnico 130 reporta Orden con STATUS: SALIDA A COMER. ternida la revicion
02/05/24 03:49 PM MG Técnico 130 reporta cotización #031663
02/05/24 03:49 PM MG Se informa a cliente . la cotización 031663. Autorizó? Si
02/05/24 03:50 PM MG Se cerró la orden.