

NUMERO : 391005 RECEPCION : 03/11/20 08:44 AM STATUS : CERRADA
 TIPO : PUBLICO PROMESA : 03/11/20 06:00 PM CIERRE : 03/11/2020 11:34:00 AM
 ASESOR : EDDIK GASTELUM Cel:6674178567 Ext. 2449 CITA : 214472
 TIPO VEHICULO: HILUX 2020 VEHICULO : HILUX CHASIS CABINA MODELO : 2020 PLACAS : UJ70540
 SERIE : MR0EX8CB8L1407948 COLOR : BLANCO/NEGRO MOTOR : 2TRA616092 KMS.: 30,534
 FECHA DOFU : 31/08/2019 VENCIMIENTO GARANTIA : 31/08/2022
 PROVEE. GTIA. :
 CLIENTE : 43946 KURODA SA DE CV TELEFONO : 6671440937
 CONDUCTOR : 65087 SANCHEZ VILLAREAL JORGE ANTONIO TELEFONO : 6672638096

OBSERVACIONES

dofu 31/08/2019 -

OBSERVACIONES MECANICO

SERVICIO DE LOS 30,000 KM (\$1398) - COND: JORGE - ANA -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	02/11/20	0389644	5W30 ACEITE DE MOTOR	6.00	549.48
REF	02/11/20	0389644	90915YZZD1 FILTRO DE ACEITE	1.00	86.28
REF	02/11/20	0389644	9043012031 JUNTA TAPON CARTER	1.00	17.96
MO	03/11/20	00039105	136 R03. LUCIO GILB - S30 SERVICIO DE 30,000 KM O 18 MESES	0.66	550.45
MO	03/11/20	00039105	101 LINEA LAVADO 1 - LAVC LAVADO DE CORTESIA	0.10	1.00
5 cargos				SubTotal	1,205.17
				I.V.A.	192.83
				I.V.A. Retenido	
				Total	1,398.00

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado
03/11/2020 09:10 AM	SERVICIO DE 30,000 KM O 18 MESES Se realizó servicio de 30,000 km ; fluidos rellenos,rotacion de llantas,inspeccion al freno de mano,filtro de aire de motor y filtro de a/c sacudidos,bateria en buen estado. -Reemplazos ; aceite de motor y filtro de aceite. -Inspecciones ; luces,frenos,suspension,presion de llantas,soportes de motor,rotulas,actuadores de puertas,chisgueteros,torque especificado de tapon de carter y tuercas de birlos. -Recomendaciones ; servicio al sistema de a/c y filtro por mantenimiento,rin delantero izquierdo no cuenta con copa,alineacion y balanceo por rotacion de llantas,el desgaste de las delanteras y traceras es diferente.	136 R03. LUCIO GILBERTO	0.66	03/11 09:18	03/11 10:43
03/11/2020 10:21 AM	LAVADO DE CORTESIA UNIDAD LISTA DEL LAVADO	101 LINEA LAVADO 1	0.10	03/11 11:21	03/11 11:22

DETALLE DEL PROCESO

03/11/20 10:45 AM Mecanico: 136 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 28 mm. Del. 294 mm. Tras., Vida balatas: 75% del. 80% tras., 9 mm. Del. 4 mm. Tras, Vida llantas: 66% del. 68% tras., Torque: 28 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: ok
 03/11/20 11:22 AM Lavador: 101 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: UNIDAD LISTA DEL LAVADO
 03/11/20 11:30 AM EGA SE LE AVISA A JORGE ANTONIO UNIDAD LISTA
 03/11/20 11:35 AM GAR Se cerró la orden.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.