

C-0006

MLAA-1884

**MOBINS**

El mejor equipo a tu servicio

MOBINS LAGUNA, S.A. DE C.V.

CULIACÁN, SIN.

R.F.C. MLA 100512 2J5

**NISSAN
FORKLIFT**

FOLIO

C

Nº

0842

DOM. FISCAL
ANTIGUA CARRETERA A
SAN PEDRO No. 1060 ZONA INDUSTRIAL
TORREÓN, COAH. C.P. 27000
TEL. 871 757 48 18, 871 192 96 00

JUÁREZ
C. 5 DE MAYO SUR 1100-E
COL. BARREAL
TEL. 656 615 14 14
NEXTEL: (915) 726 69 60

MOVIL: 667 254 89 68 OFICINA: 667 766 33 59
CHIHUAHUA, CHIH.
AV. DE LAS INDUSTRIAS 6504-4
ALMACENES INDUSTRIALES
TELS. 614 421 63 30, 614 421 21 77
FAX: 614 421 21 69

DELICIAS
AV. RIO CHUVISCAR No. 402
TEL. 639 474 90 01
DELICIAS, CHIH.

SALTILLO
LÓPEZ DÍAZ DE ARMENDARIZ
No. 543 COL. VIRREYES
TEL. 344 415 33 30
SALTILLO, COAH.

FECHA	W.E. ECONÓMICO	MODELO	No. SERIE	HOROMETRO	REPORTO
18/04/2023		CPYD25	191215474	3297.7	ING. FERRER LEIVA

☐ COMBUSTION ☐ MULA ☐ ELECT. N. PARADO ☐ ELECT. N. SENTADO

TIPO DE MONTACARGAS ☐ OPC ☐ CON. BALANCE ☐ OTROS

CLIENTE KURODA SA DE CVDOMICILIO - AEROPUERTO -

CIUDAD _____

TELÉFONO _____

MONTACARGAS MARCA

HELIPROBLEMA REPORTADO NO ENCIENDECÓDIGO
DE FALLAPREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ PREDICTIVO ☐DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO no encendidoReparación de cableadoSUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR
(BATERIA)bateria dañada luego

OBSERVACIONES GENERALES

\$4,244.45

CANT.	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	S/D	S/A	R/F	C/C	S/D
1		ACUMULADOR					
1		MANO DE OBRA					

DESC. CÓDIGOS CD (CARGO DIRECTO) SA (STOCK EN ALMACÉN) RF (REFACCIÓN FABRICADA) CC (CON CARGO) SC (SIN CARGO)

FECHA	TIEMPO DE ENTRADA	TIEMPO DE SALIDA	TOTAL HRS.

TRABAJOS EN OTROS TALLERES	PRECIO

TRABAJO COMPLETO

SI

NO

REALIZÓ EL TRABAJO

FIRMA DEL CLIENTE

Jonas

DESPUÉS DE HABER REVISADO Y APROBADO EL EQUIPO QUE DEJE EN REPARACIÓN, ME MANIFIESTO CONFORME CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, DÁNDOLE POR RECIBIDO EN ESTE MOMENTO DE TODAS LAS REFACCIONES Y PIEZAS USADAS QUE LE FUERON ENTREGADAS AL EQUIPO.