

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

26/08/2020 12:33:11

NUMERO : 384665 RECEPCION : 26/08/20 09:28 AM STATUS : CERRADA
 TIPO : PUBLICO PROMESA : 26/08/20 05:15 PM CIERRE : 26/08/2020 11:03:00 AM
 ASESOR : FLERIDA MEJIA Cel:6673951128 Ext:2416 CITA : 210557
 TIPO VEHICULO: RAV4 2020 4 CIL VEHICULO : RAV4 LE MODELO : 2020 PLACAS : VJJ429-B
 SERIE : JTMZ13FV3LD050087 COLOR : BLANCO/NEGRO MOTOR : A25AR313903 KMS.: 1,801
 FECHA DOFU : VENCIMIENTO GARANTIA :
 PROVEE. GTIA. :
 CLIENTE : 43946 KURODA SA DE CV TELEFONO : 6671440937
 CONDUCTOR : 63655 LEYVA QUEVEDO JESUS FERNANDO TELEFONO : 6674739688

OBSERVACIONES

NO HAY CAMPAÑAS POR APLICAR // CANDADO DE RINES EN PORTAVASOS -

OBSERVACIONES MECANICO

SERVICIO 10 000 KM - (TOTAL A PAGAR \$1398) -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	25/08/20	0383438	5W30 ACEITE DE MOTOR	4.50	412.11
REF	25/08/20	0383438	90915YZZF2 FILTRO DE ACEITE DE COROLLA,YARIS	1.00	93.09
REF	25/08/20	0383438	122740 ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00	187.65
REF	25/08/20	0383438	9043012031 JUNTA TAPON CARTER	1.00	17.96
MO	26/08/20	00384665	136 R03. LUCIO GILB - S10 SERVICIO DE 10,000 KM O 6 MESES	0.66	493.37
MO	26/08/20	00384665	102 LINEA LAVADO 2 - LAVC LAVADO DE CORTESIA	0.10	1.00
6 cargos				SubTotal	1,205.18
				I.V.A.	192.83
				I.V.A. Retenido	
				Total	1,398.01

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado
26/08/2020 09:40 AM	SERVICIO DE 10,000 KM O 6 MESES Se realizo servicio de 10,000 km ; fluidos rellenos,no se realizo rotacion de llantas la unidad cuenta con poco kilometaje recorrido no requiere,inspeccion al freno de mano,filtro de aire de motor y de a/c sacudidos,bateria en buen estado. -Reemplazos ; aceite de motor y filtro de aceite. -inspecciones ; luces,frenos,suspencion,presion de ,llantas,soportes demotor,rotulas,actuadores de puertas,chisgueteros,torque especificado de tapon de carter y tuercas de birlos.aditivo de gasolina aplicado.	136 R03. LUCIO GILBERTO	0.66	26/08 09:37	26/08 10:09
26/08/2020 10:30 AM	LAVADO DE CORTESIA UNIDAD LISTA DE LAVADO	102 LINEA LAVADO 2	0.10	26/08 10:32	26/08 10:42

DETALLE DEL PROCESO

26/08/20 10:11 AM Mecanico: 136 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 28 mm. Del. 12 mm. Tras., Vida balatas: 97% del. 98% tras., 11.7 mm. Del. 9.8 mm. Tras, Vida llantas: 98% del. 98% tras., Torque: 25 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: ok
 26/08/20 10:42 AM Lavador: 102 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: UNIDAD LISTA DE LAVADO
 26/08/20 11:04 AM GAR Se cerró la orden.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.