AGENCIA CAMIONERA F HINOS

CARGOS A ORDENES DE REPARACION

No. Orden : 019494, Torreta : 009

Tipo de Orden : 01-EPU-PUBLICO GENERAL

Empresa : HINO HERMOSILLO | Impreso : 03/07/2024-16:52 |

- DATOS DE LA ORDEN :

No. de Serie : 3HJFC6JJXFSS12333 # Ecón. : Placas : VD11354 Fecha de Recepción : 15/03/2024-15:19
Línea de Unidad : 12-002-1018 S500 Color : BLANCO Año : 2015
No. de Asesor : 007-JULIO ROCHA (SERVICIO) No. de Cita : Kms. Reales : 142,293
Paquete de Servicio : Kms. Paq. :
Observaciones : DAÑO EN CLUTCH, VOLANTA, Y CIGUEÑAL
Fecha Prometida : 15/03/2024 - 15:17 Fecha Terminada : - Status de Orden : ABIERTA / T
Fecha Facturación : - Número de Factura :

- DATOS DEL CLIENTE :

Cliente : 0010296-10221-VITROCERAMICA DE MEXICO
Domicilio : BLVD SOLIDARIDAD # 81 Cd. y Edo : HERMOSILLO - SONORA
Colonia : RAQUET CLUB C.P. : 83200 R.F.C. : VME-000821-J68
Contacto : HUMBERTO MILLANES Telefono (s) : O-(662)218-75-48
Tipo de Cte. : PG-PUBLICO EN GENERAL Tipo Contribuyente : PERSONA MORAL

Fecha Cargo	Número Cargo	T.C	Prov. /Tec.	Art. / Trab. / Mat. Div.	Descripción del Cargo	Cantidad	Hrs.Pago Provis.	Costo	Horas Venta	Venta (Antes de Descto.)	Importe Descuento	Venta (Desp. Descuento)	Precio Uni.Final	Utilidad Bruta	% Margen Utilidad
15/03/2024		MDO	0069	099	DESMONAR TRANSMISION, CLUTCH Y '	1.00			4.00	3,800.00		3,800.00	950.00		
15/03/2024		MDO	0069	099	RESCATE CARRETERO URES SONORA	1.00			1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
15/03/2024	0F18828	TOT	10317	099	SERVICIO DE GRUA	1.00				9,090.91		9,090.91	9,090.91		
Totales :	3								5.00	14,890.91		14,890.91			

Sub-Total de Refacciones :
Sub-Total (Menos Descuento) : 14,890.91
Sub-Total de Mano de Obra : 5,800.00
Sub-Total de T.O.T. : 9,090.91
I.V.A. : 2,382.55
Sub-Total de Materiales Diversos :
Total Redondeo :
Total Gral. : 17,273.46