



KARGO MONTAÇARGAS, S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO



FOLIO: **Nº 14147**

FECHA: 26/3/20

HORA LLEGADA: 2:00

HORA SALIDA: 4:30

NOMBRE CLIENTE: Livada Obregon

TIPO DE SERVICIO

 PREVENTIVO

	CORRECTIVO
--	------------

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Yale

MODELO: 67C0507FN0AE08A

HORAS MARCADAS: 9025.9

SERIE: #187V01973T

PRÓXIMO SERVICIO:

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (S) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

CANT.

DESCRIPCIÓN

NO. DE PARTE

☒	NIVEL ACEITE MOTOR	5	Aceite de Motor	
☒	NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (s)	1	Filtro de Aceite de Motor	
☒	NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	4	Bujías	
☒	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (s)	1	Filtro de Aire	
☒	NIVEL LÍQUIDOS FRENO (s)	1	Carboclean	
☒	BIRLO/TUERCA DE RUEDA (s)	1	Grasa para torre	
☒	TERMINALES BATERÍA	1	Grasa para Cables	
☒	NIVEL AGUA RADIADOR	1	Mano de obra por	
☒	HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)		Servicio preventivo	
☒	FRENO ESTACIONAMIENTO (s)			
☒	JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (s)	X	Se Correcto Estrobo	
☒	ESTROBO (s)			
☒	FUGAS (s)			
☒	CARGA ALTERNADOR			
☒	BANDAS			
☒	LUCES DELANTERAS (s)			
☒	LUCES TRASERAS (s)			
☒	ALARMA DE REVERSA (s)			
☒	CLAXON/BOCINA (s)			
☒	MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO			
☒	MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (s)			
☐	CARBONES (s)			
☐	CONTACTORES (s)			
☐	AGUA DESTILADA (s)			
☐	CONECTOR GRIS (s)			
☐	CÓDIGOS PRESENTES (s)			


OBSERVACIONES

OBSERVACIONES Cotizar Claxon y hacer rasca
a orificios de la cabina para poner
Tornillos de la huia de las mangueras
del desplazender


John Corley

Daniel Cabanillas

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



LLANTAS
DELANTERAS



LLANTAS
TRASERAS