15abel



KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V. TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO



NOMBRE CLIENTE: DeCorati			TIPO DE	SERVICIO
ATOS DEL EQUIPO				PREVENTIVO
MARCA: Hister M	ODFLO:	550 Vm		CORRECTIVO
ERIE: D181744347		SEATT		s: 16934-8
			PROXIMO SERVIC	10:17134-8
FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA	EL CASO.	EL SÍMBOLO DE (5) INDICA EQUIPO ELÉCTRIC	O, EL SÍMBOLO	IDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓ
STITUTE DEL SERVICIO	CANT.	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
NIVEL ACEITE MOTOR (1	Carrata de ace	21+ €	20650
NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (5)	1	Filtro de mo	WINDOW STORY	177644
NIVEL ACCITE DIFERENCIAL C	1	FILHVO de aire	posterior de la Constitution de	P532410
NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (5)	4	Busias		76
NIVEL LÍQUIDOS FRENO (5)	1	Grasa tomp		-
BIRLO/TUERCA DE RUEDA (≶) ♣ TERMINALES BATERÍA ♣	1	Grasa Cadena		
NIVEL AGUA RADIADOR		•		
HUMO (1 NEGRO/2 AZUL) i				
FRENO ESTACIONAMIENTO (5)				
JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (5) 10				
ESTROBO (5)				
FUGAS (5)				
☐ CARGA ALTERNADOR (Č)				
BANDAS KČ				
LUCES DELANTERAS (≶) (₸)				
LUCES TRASERAS (5) (5)				
☐ ALARMA DE REVERSA (≶) (乙)				
CLAXON/BOCINA (5)				
MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO 💍				
MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (5) 💍				
CARBONES (5)				
CONTACTORES (5)				
☐ AGUA DESTILADA (≶)				
CONECTOR GRIS (5)				
☐ CÓDIGOS PRESENTES (﴿) ♣□				
SERVACIONES SIStema de				

Horacro Ibayis

Abraham Madrifare





TRASERAS