KARGO

KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: Nº 15000 FECHA: 28-07-20 HORA LLEGADA: 8:50 HORA SALIDA: 9:28

NOMBRE CLIENTE: Kuroda conquista

TIPO DE SERVICIO
- [ ] PREVENTIVO
- [x] CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: YALE MODELO: GLC050DENUAE083 HORAS MARCADAS: 10.0

SERIE: NS2249 PRÓXIMO SERVICIO: 200

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (⚡) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
[x] NIVEL ACEITE MOTOR	1	Bateria Deka	
[x] NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (⚡)	1	instalacion de bateria	
[x] NIVEL ACEITE DIFERENCIAL			
[x] NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (⚡)			
[x] NIVEL LÍQUIDOS FRENO (⚡)			
[x] BIRLO/TUERCA DE RUEDA (⚡)			
[x] TERMINALES BATERÍA			
[x] NIVEL AGUA RADIADOR			
[ ] HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)			
[x] FRENO ESTACIONAMIENTO (⚡)			
[x] JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (⚡)			
[x] ESTROBO (⚡)			
[x] FUGAS (⚡)			
[x] CARGA ALTERNADOR			
[x] BANDAS			
[x] LUCES DELANTERAS (⚡)			
[x] LUCES TRASERAS (⚡)			
[x] ALARMA DE REVERSA (⚡)			
[x] CLAXON/BOCINA (⚡)			
[x] MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO			
[ ] MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (⚡)			
[ ] CARBONES (⚡)			
[ ] CONTACTORES (⚡)			
[ ] AGUA DESTILADA (⚡)			
[ ] CONECTOR GRIS (⚡)			
[ ] CÓDIGOS PRESENTES (⚡)			

OBSERVACIONES * Checar fuga cuando se revisen frenos

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



Jesus Zazueta

Luis Bernal