KARGO

KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.
TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70
REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: Nº 14165 FECHA: 20-03-20 HORA LLEGADA: 2:30 HORA SALIDA: 5:40

NOMBRE CLIENTE: Kuroda Conquista

TIPO DE SERVICIO
- [x] PREVENTIVO
- [ ] CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: YALE MODELO: GLC050DE HORAS MARCADAS: 3101.0

SERIE: N522249 PRÓXIMO SERVICIO:

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (⚡) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

- [x] NIVEL ACEITE MOTOR
- [x] NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (⚡)
- [x] NIVEL ACEITE DIFERENCIAL
- [x] NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (⚡)
- [x] NIVEL LÍQUIDOS FRENO (⚡)
- [x] BIRLO/TUERCA DE RUEDA (⚡)
- [x] TERMINALES BATERÍA
- [x] NIVEL AGUA RADIADOR
- [ ] HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)
- [x] FRENO ESTACIONAMIENTO (⚡)
- [x] JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (⚡)
- [x] ESTROBO (⚡)
- [ ] FUGAS (⚡)
- [x] CARGA ALTERNADOR
- [x] BANDAS
- [x] LUCES DELANTERAS (⚡)
- [ ] LUCES TRASERAS (⚡)
- [x] ALARMA DE REVERSA (⚡)
- [x] CLAXON/BOCINA (⚡)
- [x] MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO
- [ ] MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (⚡)
- [ ] CARBONES (⚡)
- [ ] CONTACTORES (⚡)
- [ ] AGUA DESTILADA (⚡)
- [ ] CONECTOR GRIS (⚡)
- [ ] CÓDIGOS PRESENTES (⚡)

CANT.	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	filtro aire motor	PA1690
1	filtro aceite motor	BT310
4	bolas	66
5	lts. Aceite motor	20W50
1	Carbocleen	
1	Rotor	1326395
1	Grasa cadena	
1	Grasa Torre	
6	Lts. Aceite Hidraulico	#68
1	mano obra	
	* Servicio Preventivo	
	* Ajuste de frenos	

OBSERVACIONES * Pistones levante y Piston direccion * Rueda derecha no frena ay que Abrir para ver Problema * Horometro no funciona

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



Jesus Zazueta — NOMBRE REPORTE

Miguel Lemus — NOMBRE REPORTE