



CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV
 SAN ANDRES ATOTO 16-A
 COLONIA SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUAREZ,
 MEX.
 C.P. 53550 MEXICO R.F.C.

Cotización

licitante: (909796)
 JRODA NORTE, S A DE C V
 VENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177
 3 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
 JUANA , BAJA CALIFORNIA
 EXICO R.F.C.: KNO900118U6A

Información del documento

Cotización # 2018607 ZHCT **Fecha** 03/12/2019
Fecha de entrega 03/12/2019
Fecha de entrega requerida 03/12/2019
Fecha Vencimiento de cotización
Transportista
Creado por YURQUIDEZ
Moneda USD DOLARES
Terminos de entrega DAP Entrega en Lugar /
 INSTALACIONES
Condiciones de pago Pgo en una sola exhibición
 Dentro de 3 días sin deducción

embarcar a: (909796)
 JRODA NORTE, S A DE C V
 VENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177
 3 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
 JUANA , BAJA CALIFORNIA
 EXICO R.F.C.: KNO900118U6A

Disponibilidad sujeta a existencias al momento de recibir orden de compra.

S.	Descripción	ATP	Planta B/O	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto	Valor Total
10	SC_MANTO_PREV SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO M8 #Q180168 DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR MP 250 HRS. 1. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 2. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. 3. CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (2 PZAS). 4. CHECAR BANDA DE VENTILADOR Y AJUSTAR DE SER NECESARIO. 5. CHECAR REVOLUCIONES EN BAJA DEL MOTOR RPM MINIMAS 950. 6. CHECAR NIVEL DEL REFRIGERANTE, AGREGAR DE SER NECESARIO. 7. CHECAR NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, AGREGAR DE SER NECESARIO. 8. REVISAR BALEROS EN GENERAL DE CARRIAGE Y MASTIL. 9. REVISAR TUERCAS DE SEGURIDAD DEL MASTIL Y QUE LOS BALEROS ESTEN AL TORQUE RECOMENDADO 380 LBS-FT. 10. REVISAR QUE EL EQUIPO NO TENGA TORNILLOS Y TUERCAS SUELTAS, FUGAS DE ACEITE O PIEZAS DAÑADAS. 11. INSPECCIONAR Y LUBRICAR CADENAS DEL MASTIL. 12. REVISAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS. 13. CHECAR ESTADO DE LAS ORQUILLAS. 14. REVISAR LA PRESION DE LOS NEUMATICOS. 15. ENGRASAR TODAS LAS PIEZAS MOVILES. 16. REVISAR FRENO HIDROSTATICO Y DE ESTACIONAMIENTO. 17. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, EL BLOQUEADOR - DEL DIFERENCIAL, LOS PEDALES Y PANEL DE CONTROL. 18. HACER PRUEBA DE CARGA DEL EQUIPO. 19. CHECAR CADENAS DE MONTAJE DEL EQUIPO. 20. REVISAR KIT DE MONTAJE . 21. LAVADO EN GENERAL. 22. CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION. 23. VIATICOS	0.0001029		1 SER	1,089.64 USD	1,089.64	1,089.64



CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV
 SAN ANDRES ATOTO 16-A
 COLONIA SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUAREZ,
 MEX.

Cotización

Solicitante: (909796)
 JRODA NORTE, S A DE C V
 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177
 3 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
 JUANA , BAJA CALIFORNIA
 EXICO R.F.C.: KNO900118U6A

Información del documento

Cotización # 2018607

Fecha 03/12/2019

is.	Descripción	Planta B/O	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto	Valor Total
	Sub-total					1,089.64
	IVA repercutido					174.34
	Total :					1,263.98
	<p>Notas: VIGENCIA DE EXISTENCIAS EN ESTA COTIZACIÓN 24 HORAS</p> <p>Refacciones de entrega inmediata.</p> <p>Refacciones con disponible cero, se tiene un plazo de entrega de 15 días hábiles a partir de la confirmación de su pedido</p> <p>Depósitos en moneda nacional: * Bancomer - Tipo de cuenta concentración inmediata empresarial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Convenio 85589 * Referencia = No. Cliente * Concepto = Razón Social 					