

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN
15/01/2024 09:32:30

NUMERO : 174316
TIPO : MANTENIMIENTO PUBLICO
ASESOR : KEVIN FERNANDO HERNANDEZ CASTELLANOS

RECEPCION : 06/12/23 10:41 AM
PROMESA : 06/12/23 02:20 PM

STATUS : CERRADA
CIERRE : 06/12/2023 04:58:00 PM
CITA : 104883

TIPO VEHICULO: HILUX 2021
SERIE : MR0CX8CB6M0420860
KATASHIKI : .

VEHICULO : HILUX 2021
COLOR : BLANCO

MODELO : 2021
MOTOR : 2TR A770786

PLACAS: UK73215
KMS.: 48,633
KM. SALIDA:

FECHA DOFU : 22/12/2020
PROVEE. GTIA. :

VENCIMIENTO GARANTIA : 22/12/2023

CLIENTE : 01802 KURODA SA DE CV
CONDUCTOR : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER

EMAIL: fsoto@kuroda.com
EMAIL: fsoto@kuroda.com

TEL: 6688183030
TEL: 6681642661

RETENCION:
C. ADQUISICION : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER
C. MANTENIMIENTO : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER

EMAIL: fsoto@kuroda.com
EMAIL: fsoto@kuroda.com

TEL : 6681642661
TEL : 6681642661

OBSERVACIONES
sin cono -

OBSERVACIONES MECANICO
SERVICIO 50,000 KMS (S ENVIO CT) - No se ha encontrado ninguna INFORMACIÓN para el VIN: MR0CX8CB6M0420860 -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cant/Flat rate	Venta
REF	05/12/23	0155750	90915YZZD1 FILTRO DE ACEITE	1.00	109.65
REF	05/12/23	0155750	871390R030 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	489.34
REF	05/12/23	0155750	9043012031 ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR	1.00	22.79
REF	05/12/23	0155750	122726 ACEITE DE MOTOR 5W30 A GRANEL TOTEM	6.00	823.98
REF	06/12/23	0155750	871390R030 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	-1.00	-489.34
MO	06/12/23	00012456	106 TECNICO 106 - S60 SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES	1.30	680.64
6 cargos				SubTotal	1,637.06
				I.V.A.	261.93
				I.V.A. Retenido	
				Total	1,898.99

TRABAJO PROGRAMADO												
Fecha	Descripcion				Mecanico	Horas	Inicio	Terminado			Dif	
06/12/2023 10:50 AM	SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES				106 Tecnico 106	0.66	06/12	11:12:06	06/12	11:56:15	0.74	
SE REALIZA SERVICIO DE 50,000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR , RELLENO DE NIVELES , ROTACION NEUMATICOS, REVISION DE SUSPENSION AJUSTE DE FRENOS TRASEROS,INSPECCION MULTIPUNTOS TODO BIEN												
REEMPLAZAR FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO CABINA												
06/12/2023 11:40 AM	LAVADO DE CORTESIA				091 LINEA LAVADO 3	0.10	06/12	12:30:02	06/12	01:39:52	1.16	
LAVADO CORTESIA												

Mecanico
106 Tecnico 106

T.T.T.
0.66

DETALLE DEL PROCESO

06/12/23 11:58 AM Mecanico: 106 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 27 mm. Del. 00 mm. Tras., Vida balatas: 65% del. 80% tras., 7 mm. Del. 4 mm. Tras, Vida llantas: 60% del. 60% tras., Torque: 28 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: SE REALIZA SERVICIO DE 50,000 KM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR , RELLENO DE NIVELES , ROTACION NEUMATICOS, REVISION DE SUSPENSION AJUSTE DE FRENOS TRASEROS,INSPECCION MULTIPUNTOS REEMPLAZAR FILTRO A

06/12/23 12:17 PM Usuario Ignacio Medina registró cotización: 084842

06/12/23 01:40 PM Lavador: 091 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: NNIGUNA

06/12/23 03:31 PM C1 Asesor 0232 reporta unidad lista

06/12/23 03:31 PM C1 Se informó a cliente francisco que la unidad está lista

06/12/23 03:31 PM C1 Control de Calidad. ok

06/12/23 03:32 PM C1 unidad lista cliente informado,!

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN
15/01/2024 09:32:30

NUMERO : 174316
TIPO : MANTENIMIENTO PUBLICO
ASESOR : KEVIN FERNANDO HERNANDEZ CASTELLANOS

RECEPCION : 06/12/23 10:41 AM
PROMESA : 06/12/23 02:20 PM

STATUS : CERRADA
CIERRE : 06/12/2023 04:58:00 PM
CITA : 104883

TIPO VEHICULO: HILUX 2021
SERIE : MR0CX8CB6M0420860
KATASHIKI : .

VEHICULO : HILUX 2021
COLOR : BLANCO

MODELO : 2021
MOTOR : 2TR A770786

PLACAS: UK73215
KMS.: 48,633
KM. SALIDA:

FECHA DOFU : 22/12/2020
PROVEE. GTIA. :

VENCIMIENTO GARANTIA : 22/12/2023

CLIENTE : 01802 KURODA SA DE CV
CONDUCTOR : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER

EMAIL: fsoto@kuroda.com
EMAIL: fsoto@kuroda.com

TEL: 6688183030
TEL: 6681642661

RETENCION:
C. ADQUISICION : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER
C. MANTENIMIENTO : 29028 SOTO TORRES FRANCISCO JAVIER

EMAIL: fsoto@kuroda.com
EMAIL: fsoto@kuroda.com

TEL : 6681642661
TEL : 6681642661

OBSERVACIONES
sin cono - -

OBSERVACIONES MECANICO
SERVICIO 50,000 KMS (S ENVIO CT) - No se ha encontrado ninguna INFORMACIÓN para el VIN: MR0CX8CB6M0420860 -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cant/Flat rate	Venta
	06/12/23 04:59 PM	C1	Se cerró la orden. (App notificada)		
	06/12/23 04:59 PM	C1	Karlo: OR174316 creada con éxito		
	07/12/23 10:55 AM	C1	Se informa a cliente francisco la cotización 084842. Autorizó? No		
	16/12/23 01:02 PM	T1	MDT EDGAR HOLGUIN REPÓRTA CONTROL DE CALIDAD EXITOSO INSPECCION DE NIVELES DE FLUIDOS EN COMPARTIMENTO DE MOTOR BIEN, TORQUE DE TAPON DE CARTER Y LLANTAS BIEN		

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.
* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.