

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN
03/04/2023 14:39:48

NUMERO : 479290
TIPO : MANTENIMIENTO PUBLICO
ASESOR : OMAR GONZALEZ / Cel:6676200007 Ext. 2452

RECEPCION : 03/04/23 08:42 AM
PROMESA : 04/04/23 08:40 AM

STATUS : CERRADA
CIERRE : 03/04/2023 11:09:00 AM
CITA : 271111

TIPO VEHICULO: RAV4 2020 4 CIL
SERIE : JTMZ13FV3LD050087
KATASHIKI : AXAA54L-ANZXB

VEHICULO : RAV4 LE
COLOR : BLANCO/NEGRO

MODELO : 2020
MOTOR : A25AR313903

PLACAS: VJJ429-B
KMS.: 25,554
KM. SALIDA:

FECHA DOFU : 20/02/2020 VENCIMIENTO GARANTIA : 20/02/2023
PROVEE. GTIA. :
CLIENTE : 43946 KURODA SA DE CV
CONDUCTOR : 70770 TORRES LOPEZ REINA

EMAIL: christian.ramos@kuroda.com
EMAIL: rtorres@kuroda.com

TEL: 6671440937
TEL: 6673902296

RETENCION:
C. ADQUISICION : 70770 TORRES LOPEZ REINA
C. MANTENIMIENTO : 70770 TORRES LOPEZ REINA

EMAIL: rtorres@kuroda.com
EMAIL: rtorres@kuroda.com

TEL : 6673902296
TEL : 6673902296

OBSERVACIONES
NO HAY CAMPAÑAS //SI POLIZA // NO HAY CAMAPAÑAS -
OBSERVACIONES MECANICO
SERVICIO 60,000KM -CANDADO EN PORTAVASOS - KIT PREV MOTOR + OZO CLEAN - TOTAL \$4559.00 - CTE REPORTA RECHINIDO EN
FRENOS - REV SI SE PUEDE VOLVER A ENSAMBLAR EL RETROVISOR IZQ -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cant/Flat rate	Venta
REF	01/04/23	0473589	5W30 ACEITE DE MOTOR	4.50	617.98
REF	01/04/23	0473589	90915YZZN1 FILTRO DE ACEITE	1.00	100.84
REF	01/04/23	0473589	871390R030 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	489.34
REF	01/04/23	0473589	122740 ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00	293.44
REF	01/04/23	0473589	9043012031 JUNTA TAPON CARTER	1.00	22.79
REF	03/04/23	0473653	2710 KIT DE MOTOR	1.00	498.73
MO	03/04/23	00479290	190 190 MTTO R02 JO - S60 SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES	1.30	1,286.23
MO	03/04/23	00479290	102 LINEA LAVADO 2 - LAVC LAVADO DE CORTESIA	0.10	1.00
TOT	03/04/23	0006662	3607 WSAN DESINFECCION POR OZONIZACION	1.00	619.82
9 cargos				SubTotal	3,930.17
				I.V.A.	628.83
				I.V.A. Retenido	
				Total	4,559.00

TRABAJOS PROGRAMADOS						
Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado	Dif
03/04/2023 08:40 AM	SERVICIO DE 60,000 KM O 36 MESES	190 190 Mtto R02 JOSE	0.83	03/04 08:42:51	03/04 09:33:06	0.83
SERVICIO 60,000						
SE REALIZO RELLENO LIMPIA PARABRISAS,ANTICONGELANTE,ROTACION LLANTAS,REVISION EN GENERAL						
BALATAS,SUSPENSION,EJE TRASERO,FUGAS,FRENOS,LUCES,SACUDIDO DE FILTRO AIRE						
REMPLAZOS						
ACEITE MOTOR,FILTRO ACEITE MOTOR,FILTRO AC						
NOTA						
BALATAS EN BUEN ESTADO (RECHINIDO POR CAUSA DE AGUA EN BACHES O LAVADO AL MOMENTODE ESTAR CALIENTE EL						
DISCO CASO NORMAL,MOLDURA ESPEJO ACOMODADA)						
03/04/2023 09:30 AM	LAVADO DE CORTESIA	102 LINEA LAVADO 2	0.10	03/04 10:00:37	03/04 10:00:45	0.00
UNIDAD LISTA DEL LAVADO						

Mecanico
190 190 Mtto R02 JOSE CARLOS LOPEZ ZAZUETA

T.T.T.
0.83

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN
03/04/2023 14:39:48

NUMERO : 479290
TIPO : MANTENIMIENTO PUBLICO
ASESOR : OMAR GONZALEZ / Cel:6676200007 Ext. 2452

RECEPCION : 03/04/23 08:42 AM
PROMESA : 04/04/23 08:40 AM

STATUS : CERRADA
CIERRE : 03/04/2023 11:09:00 AM
CITA : 271111

TIPO VEHICULO: RAV4 2020 4 CIL
SERIE : JTMZ13FV3LD050087
KATASHIKI : AXAA54L-ANZXB

VEHICULO : RAV4 LE
COLOR : BLANCO/NEGRO

MODELO : 2020
MOTOR : A25AR313903

PLACAS: VJJ429-B
KMS.: 25,554
KM. SALIDA:

FECHA DOFU : 20/02/2020
PROVEE. GTIA. :

VENCIMIENTO GARANTIA : 20/02/2023

:

CLIENTE : 43946 KURODA SA DE CV
CONDUCTOR : 70770 TORRES LOPEZ REINA

EMAIL: christian.ramos@kuroda.com
EMAIL: rtorres@kuroda.com

TEL: 6671440937
TEL: 6673902296

RETENCION:
C. ADQUISICION : 70770 TORRES LOPEZ REINA
C. MANTENIMIENTO : 70770 TORRES LOPEZ REINA

EMAIL: rtorres@kuroda.com
EMAIL: rtorres@kuroda.com

TEL : 6673902296
TEL : 6673902296

OBSERVACIONES
NO HAY CAMPAÑAS //SI POLIZA // NO HAY CAMAPAÑAS -

OBSERVACIONES MECANICO
SERVICIO 60,000KM -CANDADO EN PORTAVASOS - KIT PREV MOTOR + OZO CLEAN - TOTAL \$4559.00 - CTE REPORTA RECHINIDO EN
FRENOS - REV SI SE PUEDE VOLVER A ENSAMBLAR EL RETROVISOR IZQ -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cant/Flat rate	Venta
DETALLE DEL PROCESO					
	03/04/23 09:36 AM	Mecanico:	190 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 22 mm. Del. 12 mm. Tras., Vida balatas: 70% del. 70% tras., 7 mm. Del. 7 mm. Tras, Vida llantas: 70% del. 70% tras., Torque: 25 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: SERVICIO 60,000 OK		
	03/04/23 10:01 AM	Lavador:	102 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: UNIDAD LISTA DEL LAVADO		
	03/04/23 11:10 AM	GAR	Se cerró la orden.		

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.
* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.